



## EM3SBKAR1G

### Serviceberatung Karosserie aktuell

#### Voraussetzungen

- › Serviceberater\_in  
oder
- › Serviceleiter\_in

#### Organisation

**Ort:**

Trainingsstandort der AUDI AG,  
siehe Einladung

**Dauer:**

2 Tage

**Teilnahmegebühr:**

auf Anfrage

Der Betrieb übernimmt die Kosten  
für die Reise, Unterkunft und  
Verpflegung

#### Trainingsinhalte

- › Eingangsvermessung mit Mess- und Richtsystemen als Dienstleistung
- › Produktbeobachtungspflicht
  - › Arbeiten nach Herstellervorgaben
  - › Weitergabe von Unfallschäden an Unterauftragsnehmer
- › Aktuelle Neuerungen
  - › Audi Multimix-Karosserien
  - › Karosseriestruktur
  - › Karosseriefestigkeit und Lastpfad
  - › Verbindungstechniken
  - › Aktuelle Werkzeuge und deren Einsatzmöglichkeit
  - › Karosserieinstandsetzung
- › Besonderheiten Werkstoff Carbon beim Audi A8/R8
- › Gefahrenbereich Multimix-Arbeitsplatz
- › Chemische Stoffe im Karosseriebereich und Anwendung des Lackleitfadens
- › Umgang mit der Hochvolttechnik im Karosserie-Bereich